

QUESITI PRATICHE

Comune di Gandino

Pratica 36/2017-0 **Data presentazione** 14/04/2017 **Tipo pratica** Accert.compat.paesagg. artt.167-181 D.Lgs 42/2004

Descrizione lavori Realizzazione muro di contenimento e impermeabilizzazione muro controterra in parte in sanatoria (accertamento di conformità ai sensi dell'art. 36 del D.P.R. 380/2001)

Richiedenti Franchina Domenico

Indirizzo Loc. Prat Serval

Mappali Fg. 9 Map. 11051

Posizione

Provvedimento 36/2017-0 del 10/01/2018 - Prot. nn

Data commissione edilizia

Agibilità

Data inizio lavori

Data fine lavori

Data limite inizio lavori 10/01/2018

Data limite fine lavori 10/01/2018

Pratica 151/2017-0 **Data presentazione** 13/11/2017 **Tipo pratica** Autorizz.paesist.semplif. art.146 c.9 D.Lgs 42/04

Descrizione lavori Rifacimento manto di copertura presso edificio residenziale

Richiedenti Carletti Antonia

Indirizzo Via Dante 46

Mappali Fg. 33 Map. 267

Posizione

Provvedimento 151/2017-0 del 15/01/2018 - Prot. nn

Data commissione edilizia

Agibilità

Data inizio lavori

Data fine lavori

Data limite inizio lavori 15/01/2018

Data limite fine lavori 15/01/2018

Pratica 167/2017-0 **Data presentazione** 21/12/2017 **Tipo pratica** Autorizz.paesist.semplif. art.146 c.9 D.Lgs 42/04

Descrizione lavori Modifica di partizioni interne e di finestre per la messa a norma dei locali allo scopo di consentirne l'utilizzo ad un utente diversamente abile presso edificio residenziale

Richiedenti Servalli Gianmaria

Indirizzo Via Dante 37

Mappali Fg. 33 Map. 624 Sub. 701

Posizione

Provvedimento 167/2017-0 del 01/03/2018 - Prot. nn

Data commissione edilizia

Agibilità

Data inizio lavori

Data fine lavori

Data limite inizio lavori 01/03/2018

Data limite fine lavori 01/03/2018

Pratica 14/2018-0 **Data presentazione** 21/02/2018 **Tipo pratica** Autorizz.paesist.semplif. art.146 c.9 D.Lgs 42/04

Descrizione lavori Sostituzione manto di copertura in amianto cemento presso fabbricato residenziale

Richiedenti Alberti Francesco

Indirizzo Via Suffragio 3

Mappali Fg. 32 Map. 383 Sub. 717

Posizione

Provvedimento 14/2018-0 del 09/05/2018 - Prot. nn

Data commissione edilizia

Agibilità

Data inizio lavori

Data fine lavori

Data limite inizio lavori 09/05/2018

Data limite fine lavori 09/05/2018

QUESITI PRATICHE

Comune di Gandino

Pratica 66/2018-0 **Data presentazione** 14/06/2018 **Tipo pratica** Autorizz.paesist.ordinaria art.146 D.Lgs.42/2004

Descrizione lavori Realizzazione nuovo tunnel agricolo

Richiedenti Ongaro Teresa, Paganessi Luigi Bernardo

Indirizzo Loc. Camprela

Mappali Fg. 16 Map. 11207 - 11984

Posizione

Provvedimento 66/2018-0 del 21/11/2018 - Prot. nn

Data commissione edilizia

Agibilità

Data inizio lavori

Data fine lavori

Data limite inizio lavori 21/11/2018 **Data limite fine lavori** 21/11/2018

Pratica 92/2018-0 **Data presentazione** 30/07/2018 **Tipo pratica** Autorizz.paesist.ordinaria art.146 D.Lgs.42/2004

Descrizione lavori Realizzazione nuovo bacino idrico di stoccaggio cisternone

Richiedenti Uniacque s.p.a.

Indirizzo Via Pellico

Mappali Fg. 18 Map. 6795 - 7005 - 7006

Posizione

Provvedimento 92/2018-0 del 08/11/2018 - Prot. 8767

Data commissione edilizia

Agibilità

Data inizio lavori

Data fine lavori

Data limite inizio lavori 08/11/2018 **Data limite fine lavori** 08/11/2018